

Inhaltsverzeichnis

Lutz Pisarsky Schadensbilder im Betonbau – Erfahrungsbericht eines Gutachters Schwerpunkt: Sichtbeton und Fugenausbildung	1
Karsten Ebeling Typische Schäden an WU-Bauwerken und deren Vermeidung	11
Frank Fingerloos Ursachen, Bewertung und Vermeidung von Rissen in Stahlbetonbauwerken	19
Michael Raupach Korrosionsgefahr für die Bewehrung durch Acrylatgele? – Ergebnisse eines DBV-Forschungsvorhabens	37
Franka Tauscher Frostschäden an Ingenieurbauwerken Ursachen und Bewertung	49
Jürgen Krams Häufige Schwachstellen von Parkbauten – Schadensbilder und deren Instandsetzung	57
Günter Bauer Bedenken-Anmeldungen als Grundlage für eine Verlagerung des Erfolgsrisikos im Bauvertrag	63